
Marques o taques a la línia d'aigua d'una piscina

Autor:

Data de publicació: 01-07-2022

Marques o taques a la línia d'aigua d'una piscina, Causes, Què Fer?

Marques o taques a la línia d'aigua d'una piscina.

Les taques al voltant de la línia d'aigua d'una piscina són bastant antiestètiques i poden arruïnar una piscina funcional. Les taques poden ser causades per un mal manteniment, o coses fora del control dels propietaris, com ara metalls pesants a l'aigua.

És molt important assegurar-se que els nivells de pH i clor es mantenen en els seus paràmetres correctes, independentment del tipus de piscina.

Hi ha 4 tipus principals de piscines, aquí mirem què causa la tinció de la línia de flotació en cada tipus de piscina i mirem què es pot fer per solucionar-ho.

Piscines enrajolades (mosaic)

Les rajoles de mosaic de vidre utilitzades a les piscines són molt resistents, però finalment sucumbeixen a la tinció. La tinció és causada principalment per una acumulació de calç. La calç s'adhereix a la superfície de la rajola de mosaic de vidre, fent-la més rugosa, una vegada que comença a perdre el seu acabat brillant, el procés es repeteix, però amb la calç ja més difícil de treure.

Una vegada que la calç realment comença a enganxar-se, pot arribar a tenyir-se amb el marró de la crema solar, de dipòsits greixosos de la pell o d'alguns minerals en suspensió dins l'aigua. La tinció groga pot ser causada pel pol·len. La tinció blava o porpra normalment es deu a l'excés de coure a l'aigua, que s'uneix amb la calç.

La solució aquí és assegurar-se que la gent es dutxa abans de nedar i netejar regularment la línia d'escòria amb un raspall i líquid de neteja. Si la calç es torna més gruixuda, es pot eliminar mitjançant àcid clorhídric. Si això falla, les rajoles es poden trencar i reemplaçar, però això és costós i requereix que la piscina es dreni.

Piscines esmaltades

Aquí els problemes són àmpliament similars als anteriors, però el calci no és tant un problema. La línia d'escòria es pot netejar amb detergent, com rentar líquid. Això eliminarà els dipòsits greixosos de la pell o del del suncream, que donen a la vora de la piscina un aspecte penós.

Si tot això falla, la solució és tornar a pintar la zona fronterera o tota la piscina.

Piscines prefabricades de fibra de vidre / polièster o piscines que s'han fet de fibra de vidre.

Les piscines de fibra de vidre tenen la seva línia de flotació danyada de nou per l'acumulació de calci a la superfície, i després donar la tinció en algun lloc per agafar força. Normalment es tracta d'un problema més en piscines que han

estat tractades amb fibra de vidre després de la seva construcció, ja que aquest acabat no és tan dur com el de les piscines prefabricades en una fàbrica.

Part d'aquesta tinció es pot eliminar amb detergent i una esponja tova, si això no funciona, es pot utilitzar una solució feble de "d'aigua forta".

Si la tinció no es pot treure d'aquesta manera, la zona s'ha de tornar a tractar amb fibra de vidre, resina de polièster i gelcoat, el que significa buidar la piscina.

Piscines de revestiment

A les piscines de revestiment, hi ha 2 tipus de revestiment. Hi ha revestiments de bosses primes, que no tenen reforç ni tractament contra els raigs UV o danys químics.

Aquests revestiments poden tenir: taques morado-verdoses a la línia de flotació, causades pel coure a l'aigua, taques marrons del suncream (o de dipòsits greixosos de la pell) i grogues del pol·len.

És molt difícil netejar aquestes taques, ja que el revestiment és tan fi, però el detergent es pot utilitzar per a dipòsits greixosos.

Els revestiments reforçats es tracten amb laca i altres capes per protegir el color, de manera que tenen una vida molt més llarga, es poden netejar amb detergent o netejadors específics, com Renolit AlkorClean. El més important és no deixar que s'acumulin taques, si la línia de marea es neteja amb un netejador específic, llavors la tinció es redueix exponencialment.

Solució de neteja renolit

Si res d'això funciona, què cal fer per eliminar la línia d'escòria de la vora de la piscina?

De vegades, per molt diligent que sigui el manteniment de la piscina, hi haurà tinció, per la seva "edat" o perquè l'aigua és de molt mala qualitat i té un contingut de calci molt alt, o l'aigua té coses com altes concentracions de ferro. Després de repetits intents d'eliminar la tinció, la superfície es pot trencar fins a un punt en què o bé s'ha de canviar les rajoles, o simplement cal resignar-se a deixar-la, o ...

Podeu provar una de les nostres vores de la piscina de vinil autoadhesiva, que aixecarà cosmèticament la línia fronterera de la piscina, amagant taques antiestètiques, gairebé fent que la piscina sembli nova. Aquests són un ajust de bricolatge fàcil, només requereix que el nivell d'aigua de la piscina es redueixi lleugerament. No es necessiten eines especials per ajustar-se a la vora.

Danys de calç (color blanc) a la vora de la piscina

Vora de la piscina enrajolada, Espanya