
Ventilador d'un HP sorollós i sempre funciona

Autor:

Data de publicació: 19-10-2022

Què fer si el ventilador d'ordinador portàtil HP és sorollós i sempre funciona? [Consells de MiniTool]

per Vera | Segueix | Darrera actualització 24 de setembre de 2021

Anglès

Windows 10 ve configurat de tal manera que en tancar la tapa de l'ordinador, aquest s'apagui.

Per modificar aquesta configuració, realitza aquests passos:

Primer, realitza la descàrrega i instal·lació de controladors. Això ho pots fer ingressant a la pàgina de suport tècnic del fabricant, allà trobaràs una secció dedicada la recerca i descàrrega de controladors.

Llavors, ves a configuració del pla d'energia. Per a això, segueix la següent ruta:

Inici > Panell de Control > Hardware i So > Opcions d'energia > Elegir l'acció al tancament de la tapa. Allà podràs triar el comportament que desitges per quan tanquis la tapa del teu equip.

Si utilitzeu un ordinador portàtil HP, és possible que trobeu que el ventilador del portàtil fa soroll de molta i sempre funciona. Què heu de fer per solucionar el problema del soroll del ventilador del portàtil HP? Preneu-vos-ho amb calma i MiniTool us mostrarà algunes maneres efectives de desfer-vos dels problemes.

En aquesta pàgina :

En un ordinador que inclou un ordinador portàtil o un escriptori, el ventilador és un component molt important. S'utilitza per refredar altres components a la caixa de l'ordinador. Però el ventilador no sempre funciona amb normalitat. Quan trobeu que el ventilador gira fort durant molt de temps, el ventilador pot sortir malament o que el PC es sobreescalfi.

Aleshores, podeu preguntar-vos: per què el ventilador del meu portàtil és tan fort? La pols, la mala ventilació, la fallada del maquinari, etc. són causes habituals. Afortunadament, podeu solucionar fàcilment el problema del ventilador de portàtil HP que fa soroll de molta si trobeu que el ventilador del portàtil HP sempre funciona.

Correccions per al soroll del ventilador hp portàtil Windows 10 Netegeu les sortides d'aire

A mesura que passa el temps, la pols i les deixalles es poden acumular a les sortides d'aire i als voltants. Això pot dificultar el flux d'aire, provocar un funcionament anormal del ventilador i un sobreescalfament de l'ordinador portàtil. Per tant, hauríeu de netejar les sortides d'aire per solucionar el problema del ventilador fort de l'ordinador portàtil HP.

Pas 1: Apagueu l'ordinador portàtil HP i traieu qualsevol objecte que hi hagi a prop de l'ordinador portàtil.

Pas 2: Netegeu la pols dels costats de l'ordinador i de les reixetes de ventilació de sota.

Pas 3: Torneu-ho a posar tot.

Ajusteu la configuració d'energia per reduir el consum d'energia

D'aquesta manera és útil deixar que el ventilador HP mantingui una temperatura interna òptima de fins a 30 °C. Només cal que seguiu aquests passos a continuació:

Pas 1: aneu al Tauler de control > Opcions d'energia.

Pas 2: feu clic a Canvia la configuració del pla i Canvia la configuració avançada de l'energia.

Pas 3: trieu Estalvi d'energia al menú desplegable.

Pas 4: Aneu a dormir, feu clic a Dorm després i Hiberneu després, reduïu la quantitat de temps per disminuir la tensió innecessària del ventilador quan no utilitzeu l'ordinador portàtil.

Pas 5: Deseu el canvi i reinicieu l'ordinador per veure si es resol el soroll del ventilador del portàtil HP.

Utilitzeu l'Administrador de tasques

El ventilador de portàtil HP pot funcionar sempre per eliminar l'excés de calor si la CPU està sobrecarregada per diversos processos, com ara programari danyat o programari maliciós. Podeu anar al Gestor de tasques per desactivar aquests processos.

Pas 1: al Gestor de tasques, aneu al Rendiment fixa.

Pas 2: Feu clic a CPU per ordenar els processos per càrrega de la CPU. Trieu el procés sospitós i feu clic a Finalitza la tasca.

Millorar l'eficiència

L'ordinador portàtil HP pot produir molta calor si jugueu a videojocs gràfics intensos o obriu diverses aplicacions alhora.

Podeu millorar l'eficiència seguint aquestes coses:

Aneu al Gestor de tasques per tancar algunes aplicacions d'inici.

Si no utilitzeu cap programa, sortiu-ne.

Si el portàtil és més càlid de l'habitual quan es juga, baixeu la resolució del joc i canvieu la configuració dels gràfics.

Actualitzeu el controlador de la targeta gràfica

Si el controlador de la targeta gràfica està obsolet, és possible que el vostre sistema funcioni més. Com a resultat, es genera més calor i es produeix el problema de l'ordinador portàtil HP que fa soroll fort. Per solucionar el problema, actualitza el controlador de la targeta de vídeo.

Per fer aquest treball, aneu al lloc web de la fabricació, descarregueu el controlador necessari i instal·leu-lo al vostre ordinador portàtil.

Com actualitzar els controladors AMD a Windows 10 / 11? 3 maneres per a tu!

Com actualitzar els controladors AMD a Windows 10/11? Ara, llegiu aquesta publicació i podeu conèixer 3 mètodes fàcils per a l'actualització del controlador AMD per fer que la targeta de vídeo funcioni bé.

LLEGIR MÉS

Paraules finals

Aquestes maneres són útils per solucionar el problema de soroll del ventilador del portàtil HP. Si el vostre ordinador portàtil sempre funciona i fa soroll fort, només cal que seguiu aquestes maneres per desfer-vos fàcilment dels problemes.

Facebook

Twitter

Linkedin

Reddit

Sobre l'autor

Segueix-nos

Vera és editora del MiniTool Team des de 2016 que compta amb més de 5 anys escrivint experiències en el camp dels articles tècnics. Els seus articles se centren principalment en la gestió de discs i particions, la recuperació de dades de PC, la conversió de vídeo, així com la còpia de seguretat i restauració de PC, ajudant els usuaris a resoldre alguns errors i problemes quan utilitzen els seus ordinadors. En els seus temps lliures, li agrada comprar, jugar a jocs i llegir alguns articles.